DELFLEET® Evolution
Guía para utilizar el difuminado transparente

DFTTB-004S


FDG500

El Difuminado transparente FDG500 se puede combinar con el Color de una sola etapa FDG listo para rociar con el fin de crear un difuminado de color en las reparaciones invisibles por zonas. Después de alcanzar el cubrimiento deseado en la zona de reparación, mezcle el Difuminado transparente FDG500 como se muestra a continuación y rocíe como sea

Mezcla del Difuminado transparente FDG500 por volumen

1. Vierta 4 onzas de FDG500
2. Agregue 2 onzas de endurecedor F3270
3. Agregue 1 onza de disolvente F33xx
4. Coloque el contenedor en una báscula y agregue 5 partes de aditivo F3400.
5. Agregue 1 a 2 onzas de color FDG listo para rociar.

Esta mezcla le dará de 8 a 9 onzas de difuminado de color listo para aplicar.



Mezcla del Difuminado transparente FDG500 en una báscula digital

1. Seleccione la columna con la cantidad de agente mezclador listo para aplicar que desee mezclar.
2. Coloque un envase o un depósito de la pistola de rociado en la báscula y póngala en ceros.
3. Vierta hasta el número de partes de cada producto solicitado en la columna (acumulativo).

Producto	8 onzas	12 onzas	16 onzas	24 onzas	36 onzas
Difuminado transparente FDG500	117 partes	175 partes	234 partes	350 partes	526 partes
Endurecedor F3270	175 partes	262 partes	350 partes	525 partes	787 partes
Disolvente F33xx	200 partes	300 partes	400 partes	600 partes	899 partes
Aditivo F3400	204 partes	306 partes	408 partes	612 partes	919 partes
Color FDG (listo para rociar)	262 partes	394 partes	525 partes	787 partes	1,181 partes

Una vez que haya agregado todos los componentes, mezcle bien con la mano.

- Rocíe el color listo para rociar sobre la zona de reparación preparada con imprimador hasta alcanzar la cobertura deseada.
- Rocíe el difuminado de color FDGH500 diluido como se indica arriba sobre toda la zona de reparación, definiendo cada capa hasta alcanzar un difuminado invisible mediante prácticas de difuminado estándar.
- El Disolvente para difuminado SXA840 se puede rociar ligeramente sobre los bordes de la última aplicación del difuminado de color. (Consulte el Boletín técnico de ONECHOICE® OC3 para conocer las instrucciones de aplicación adicionales)
- Si es necesario, antes de la aplicación de color sobre colores altamente metálicos, se puede aplicar FDG500 listo para rociar como "capa inicial húmeda" sobre toda la zona.
- Una vez que la zona de reparación haya secado, esta se puede pulir con una almohadilla de espuma.

- Para obtener más instrucciones sobre el difuminado, asista al Curso de Capacitación PPG720: Reparaciones por zonas y entintado con color de *Delfleet*.
- Para obtener más información sobre el Poliuretano de una sola etapa FDG consulte DFT004

COV reglamentario, listo para rociar – Menos agua, menos exentos	
Como "capa inicial húmeda" (4:2:1 sin agregar ningún color	4.61 lb/gal (553 g/L)
Mezclado con color FBCH listo para rociar (4:2:1:1-2)	4.66 - 4.70 lb/gal (559 - 564 g/L)

PPG Industries
Revestimiento Comerciales
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
1-800-647-6050

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1-888-310-4762

© 2020 PPG Industries

El *logo de PPG, Delfleel* y *OneChoice* marcas comerciales registradas de PPG Industries Ohio, Inc.