

MaxMeyer



HP CLEAR 1.360.0900

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 2K 2:1



Το **HP Clear** είναι ένα βερνίκι ακρυλικό 2K υψηλών στερεών, που προσφέρει άριστους χρόνους 'στεγνώματος, εξαιρετική αντοχή και γυαλάδα.
Χρησιμοποιείται σαν τελική επίστρωση στα διπλής στις μικροδιοθρώσεις και τις μερικές βαφές, όταν θέλετε να πετύχετε μία βαφή πολύ γρήγορη αλλά ταυτόχρονα με μεγάλη αντοχή στο χρόνο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MAXICAR HS, AquaMax Basecoat.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ



Αναμένετε μετά την εγφαρμογή του MAXICAR HS για 20-30 λεπτά και του Aquamax μεχρι να στεγνώσει σε βάθος
Περάστε το με κηρόπανο και εφαρμόστε το βερνίκι.



	ΟΓΚΟΣ
HP CLEAR	1000
ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ	500
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	0-100
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ' - DIN4, 20°C	15-17"
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ	2 ώρες

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	8000 Γρήγορος	μερικές επαναβαφές πάνω από 25°C.
	9000 Πολύ Γρήγορος	μικροεπισκευές και μερικές επαναβαφές κάτω από τους 25° C
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ	4305 Πολύ Γρήγορο	μικροεπισκευές σε οποιαδήποτε θερμοκρασία
	4310 Γρήγορο/Νορμάλ	μερικές βαφές πάντα, ολικές κάτω από τους 25°C
	5405 Διαλυτικό Σβησίματος	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

			ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ελαστικοποιητής	AD1208	10-30 %	414
Προσθετικό σαγρέ	T400-T401	από 30 έως 50%	420
Ματαριστική Πάστα	MAT3	100% (γυαλάδα 50 = σατινέ)	406





ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πιστόλι Βαφής		*Συμβατικό*	*<u>LVLP</u> ή αποδοτικότητα μεταφοράς*
Πιστόλι Ανω κάδος:	μπέκ	mm 1.3-1.4	mm 1.2-1.3
	πίεση στο πιστόλι	3-3.5	0.3-0.7
Πιστόλι Κάτω κάδος	μπέκ	mm 1.4-1.6	mm 1.2-1.3
	πίεση στο πιστόλι	3.5-4	0.3-0.7
Αριθμός Χεριών		2	
Συνιστώμενο φιλμ χρώματος		50 μικρά	



<u>Σημαντικό:</u> Χρησιμοποιείστε τη μέγιστη πίεση κατά τη διάρκεια του πρώτου χεριού στην ολική βαφή, μειώνοντας τη ροή του προϊόντος . Στο δεύτερο χέρι εργαστείτε στις κανονικές συνθήκες.





ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ	
Αναμονή ανάμεσα στα χέρια	5 λεπτά
Ελεύθερο σκόνης	5 λεπτά
Στέγνωμα σε βάθος	2 -3 ώρες
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ	10-15 λεπτά στους 50-60°C
Αναμονή πριν το στέγνωμα σε φούρνο/υπέρυθρη ακτινοβολία	5 λεπτά
ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	
μεσαίων κυμμάτων	10 λεπτά
ή βραχεών κυμμάτων	5 λεπτά

<u>Σημαντικό:</u> Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα γυαλάδας συνιστάται το στέγνωμα στον αέρα. Στο φούρνο συνιστάται μαξιμουμ ψήσιμο 10-15' στους 50-60° C.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επιβεβαιώστε ότι το HP Clear έχει στεγνώσει σε βάθος πριν κάνετε μία επιδιόρθωση.
Τρίβετε πάντα με Scotch Brite πριν την επαναβαφή.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Συσκευασία	1 λίτρου
Αποθήκευση	σε δροσερό χώρο χωρίς υγρασία μακριά από πηγές θερμότητα
Θεωρητική Καλυπτικότητα	7.7 mq/l έτοιμο προς χρήση, πάχος φίλμ 50 μικρά



ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν για επαγγελματική χρήση
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος MSDS.