

JC630

Revestimiento Trasparente de Poliuretano de 4.2

Antecedentes

JC630 de SHOP-LINE® es un revestimiento transparente de poliuretano, COV 4.2 de dos componentes diseñado para aumentar al máximo la velocidad y apariencia que puede usarse en casetas de pulverizado para secar al aire con flujo cruzado o de secado forzado y tiro descendente.

Componentes

Revestimiento transparente

JC630 Revestimiento transparente de poliuretano de 4.2

Endurecedor

JH6360 Endurecedor de poliuretano de 4.2 - Rápido de 55 a 70 °F (13 a 21 °C)

JH6370 Endurecedor de poliuretano de 4.2 - Medio de 60 a 75 °F (16 a 24 °C)

JH6380 Endurecedor de poliuretano de 4.2 - Lento de 70 a 85 °F (21 a 29 °C)

JH6390 Endurecedor de poliuretano de 4.2 - Extra lento de 85 °F+ (29 °C+)

Productos compatibles

Puede aplicarse sobre:

JBP Capa base de uretano acrílico *Shop-Line Plus*

JB Capa base acrílica

JAU Brillo directo de uretano acrílico

JE Esmalte acrílico / activado

Preparación

Deje secar la capa base de color un mínimo de 30 minutos y un máximo de 24 horas antes de revestir. Después de 24 horas la capa base debe lijarse ligeramente, y debe aplicarse nuevamente antes de aplicar el revestimiento JC630.

Mezcla



Proporciones:

JC630	:	JH63xx
4	:	1



Vida útil:

1.5 a 2 horas a 70 °F (21 °C)



Aditivos:

JX993

Aditivo flexibilizador, 10% por cuarto de RTS

JX994

Eliminador de punteado, 0.5 oz. por cuarto de RTS

SU4985

Agente mateante universal, consulte el boletín de productos OC-2 de ONECHOICE®

Configuración de la presión del aire y de la pistola



HVLP:

8 a 10 psi en el tapón de aire

De conformidad:

29 a 40 psi en la pistola

Ajuste de la pistola:

1.3 a 1.6 mm o equivalente

Nota: Para obtener los mejores resultados generales, consulte las recomendaciones del fabricante de la pistola respecto a la presión de aire de entrada.

Aplicación



Capas: 2 a 3 capas totalmente húmedas

Para un rendimiento óptimo, la formación de película final recomendada es de 2.0 a 2.5 mils

Tiempos de secado



Entre capas: 5 a 10 minutos a 70 °F (21 °C)



Secado al aire:

Polvo: 5 a 10 minutos
Pegajosidad: 30 a 50 minutos
Cinta: 2 a 4 horas

Con JH6360

Con JH6370/JH6380/JH6390

10 a 15 minutos
50 a 60 minutos
2 a 4 horas



Secado forzado:

15 minutos a 140 °F (60 °C)

20 minutos a 140 °F (60 °C)



IR (Infrarrojo):

12 a 15 minutos

12 a 15 minutos



Pulido:

Secado al aire

2 a 4 horas a 70 °F (21 °C)

6 a 8 horas a 70 °F (21 °C)

Secado forzado

90 minutos después de enfriarse

90 minutos después de enfriarse



Recubrimiento:

Secado al aire:

8 horas o durante toda la noche a 70 °F (21 °C)

Secado forzado:

Después de curado forzado y enfriamiento

Debe desgastar suavemente antes de volver a aplicar otra capa

Limpieza

Después de cada uso, limpie cuidadosamente las pistolas de rociado, depósitos de pistolas, envases de almacenamiento, etc., con solvente de propósito general JT501 u otro solvente apropiado.

Siga los lineamientos de la EPA sobre los procedimientos adecuados de almacenamiento y eliminación de residuos de pintura con partículas de solvente.

Propiedades

COV

Paquete	3.54 lb/ gal (424 g/l)
Aplicado menos exentos (4:1)	4.18 lb/ gal (501 g/l)
Sólidos por volumen	35.0%
Sólidos por peso	41.6%

Formación de película por capa

Aplicado (4:1)	1.0 a 1.5 mils
----------------	----------------

Rendimiento en pies cuadrados a 1 mil

Aplicado (4:1)	561 pies cuadrados / galón a 100% de transferencia
----------------	--



Limitaciones

Los productos *Shop-Line* no se deben combinar con componentes de otras líneas de productos.

Información de precaución:

El contenido de este paquete tal vez deba mezclarse con otros componentes antes de utilizarse. Antes de abrir los paquetes, asegúrese de que entiende los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla supondrá los mismos riesgos que los de todas sus partes. El equipo de rociado se debe manejar con extremo cuidado y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Para usar un respirador, siga las instrucciones de la etiqueta. Use protectores para la piel y los ojos. Respete todas las precauciones aplicables.

Emergencias médicas:

EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE. UU. LLAME AL 1 (412) 434-4515; EN CANADÁ, AL 1 (514) -645-1320

Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y las etiquetas.

Las hojas de datos de seguridad de materiales de los productos PPG mencionados en esta publicación están disponibles a través del distribuidor de la marca *Shop-Line* de PPG. Según nuestros conocimientos, la información técnica contenida en este boletín es exacta; sin embargo, ya que PPG Industries constantemente mejora sus fórmulas de revestimientos y pinturas, los datos técnicos actuales pudieran diferir en cierto grado con los conocimientos disponibles en el momento de imprimir este boletín. Comuníquese con su distribuidor de la marca *Shop-Line* o ingrese a www.ppgrefinish.com para obtener la información más actualizada.

El logotipo PPG, *Shop-Line* y *OneChoice* son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.