



Fiche technique N4.13CF

Octobre 2018

Produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus P565-3121, P565-3125 et P565-3127 AQUABASE® PLUS

DESCRIPTION DES PRODUITS

Les produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus sont des sous-couches uréthanes acryliques conçues pour être utilisées sous les couleurs des couches de base à l'eau *Aquabase Plus*. Ils sont faciles à appliquer et offrent d'excellentes propriétés de rétention de la couleur et de durabilité.

Les produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus font partie du système de sous-couches gris spectral. Ils sont offerts en blanc, gris et noir et servent à produire une gamme complète de nuances de gris spectral (SG01 à SG07). Chaque formule de couche de base renvoie à une nuance spécifique de sous-couche gris spectral qu'il est essentiel d'utiliser pour bien reproduire la couleur et obtenir des résultats uniformes.

- *Système gris spectral = coûts réduits des couleurs*
- *Rétention de la couleur = moins de reprises*
- *Séchage rapide = réduction des temps d'exécution*

Produits	
P565-3121 (blanc)/-3125 (gris)/-3127 (noir)	Produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus
P210-5475/-5476	Durcisseurs
P850-1772/-1775	Diluants
P100-2021	Additif flexibilisant à faible COV
SLV814	Flexibilisant universel

CES PRODUITS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE PAR DES PROFESSIONNELS.

Produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus

PROCESSUS			
RAPPORT DE MÉLANGE 	P565-312x P210-547x P850-177x	Produit de scellement mouillé-sur-mouillé Durcisseur Réducteur	3 mesures 1 mesure 1 mesure
DURÉE DE VIE UTILE 	Durée de vie utile du produit pulvérisable Durée de vie utile : 1 heure à 21 °C (70 °F) Viscosité : De 15 à 17 s, DIN 4 à 21 °C (70 °F)		
PISTOLET DE PULVÉRISATION ET PRESSION D'AIR 	Buse : De 1,4 à 1,6 mm HVLP: 10 lb/po ² au chapeau d'air Conforme aux règlements sur les COV : De 29 à 40 lb/po ² au pistolet * Remarque : Consulter les recommandations du fabricant pour connaître les pressions d'air optimales à l'entrée d'air du pistolet de pulvérisation.		
APPLICATION 	Appliquer : 1 ou 2 couches (d'environ 1,0 à 2,0 mils) Remarque : L'épaisseur de la pellicule dépend du choix de la buse.		
TEMPS D'ÉVAPORATION 	Entre les couches : De 5 à 10 min		
TEMPS DE SÉCHAGE  	Séchage à l'air 1 couche : 15 min à 21 °C (70 °F) 2 couches : 30 min à 21 °C (70 °F) Infrarouge Ondes courtes : De 8 à 12 min après 5 min d'évaporation		
COUCHE DE FINITION 	Avant la couche de finition 1 couche : 15 min à 21 °C (70 °F) 2 couches : 30 min à 21 °C (70 °F)		

Les temps de séchage accéléré s'appliquent aux températures indiquées pour les surfaces. Il faut prévoir davantage de temps pour permettre aux surfaces d'atteindre la température recommandée.

CES PRODUITS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE PAR DES PROFESSIONNELS.

Produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus

REMARQUES GÉNÉRALES SUR LE PROCESSUS

SUBJECTILES

Les produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus peuvent être appliqués sur les subjectiles suivants :

Apprêts d'usine, fibre de verre et plastiques renforcés à la fibre de verre (GRP), finis existants en bon état et mastic de finition polyester après dégraissage et ponçage à la machine avec un papier abrasif à grain P320-P400.

Apprêts d'électrodéposition — Après un nettoyage et un dégraissage adéquats, les pièces de remplacement d'origine recouvertes d'un apprêt d'électrodéposition peuvent recevoir les produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus sans qu'il soit nécessaire de les poncer. Pour optimiser le rendement, les pièces extérieures doivent être légèrement abrasées et nettoyées avant l'application du produit de scellement mouillé-sur-mouillé.

Métal nu — Sur l'acier ou l'aluminium nu, appliquer l'apprêt de mordantage SX1071 ONECHOICE® avant les produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus.

REMARQUES SUR LE PROCESSUS

CHOIX DU DURCISSEUR ET DU DILUANT

Le choix du durcisseur et du diluant dépend surtout de la température, mais également de la ventilation et de la taille de la réparation.

P210-5475	Durcisseur HS Plus pour surfaçant/produit de scellement
P210-5476	Durcisseur pour sous-couche — lent
P850-1772	Réducteur rapide
P850-1775	Réducteur lent

Tous les temps de séchage indiqués dans le présent résumé sont fonction de l'épaisseur de pellicule appliquée et de la température.

Pour un rendement optimal, les systèmes de peinture ne doivent pas être appliqués à basse température. Pour obtenir les meilleurs résultats, allouer suffisamment de temps pour que la température de la peinture atteigne 21 °C (70 °F).

POUR LES PLASTIQUES

P565-312x	Produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus	5 mesures
P100-2021/SLV814	Additif flexibilisant	1 mesure

Plastiques — Pour les plastiques, les produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus doivent être flexibilisés en y ajoutant 20 % (rapport de mélange de 5 : 1) d'additif flexibilisant P100-2021 avant l'activation et la dilution. Consulter la fiche technique N7.1CF pour obtenir plus de détails sur la finition des plastiques.

RECOUVREMENT

Les produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus peuvent être directement recouverts d'une couche de base à l'eau *Aquabase Plus* après :

1 couche :	15 min à 21 °C (70 °F)
2 couches :	30 min à 21 °C (70 °F)

S'il sèche pendant plus de 72 heures, le produit de scellement doit être poncé avant de recevoir une couche de finition. Si la pellicule sèche a une épaisseur inférieure à 1 mil après le ponçage, il faut appliquer d'autre produit de scellement.

CES PRODUITS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE PAR DES PROFESSIONNELS.

Produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus

GRIS SPECTRAUX

Tableau de mélange des gris spectraux Aquabase Plus

Produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus P565-312x

Ce tableau peut être utilisé pour mélanger les produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus P565-312x. Les rapports de mélange SG01 à SG07 peuvent servir de guide pour obtenir le meilleur pouvoir couvrant avec les produits de scellement mouillé-sur-mouillé gris spectraux.

RAPPORT DE MÉLANGE (EN VOLUME)			RAPPORT DE MÉLANGE (EN POIDS) Poids cumulatif en grammes			
Rapport de mélange			1/4 chopine	1/2 chopine	1 chopine	1 pinte
SG01	P565-3121	3	104	207	417	834
	P210-547x	1	134	266	535	1070
	P850-177x	1	166	329	662	1324
SG03	P565-3121 (70 %)	3	69	138	278	556
	P565-3125 (30 %)		103	206	415	831
	P210-547x	1	132	265	533	1068
	P850-177x	1	163	328	660	1322
SG05	P565-3125	3	102	204	412	824
	P210-547x	1	131	263	530	1060
	P850-177x	1	162	326	657	1314
SG06	P565-3125 (70 %)	3	68	136	275	555
	P565-3127 (30 %)		102	204	411	822
	P210-547x	1	131	263	529	1058
	P850-177x	1	162	326	656	1312
SG07	P565-3127	3	101	203	409	818
	P210-547x	1	130	262	527	1054
	P850-177x	1	161	325	654	1308

Remarque : Ces poids produisent environ 97,5 % du volume annoncé, pour faciliter le mélange dans le contenant. Pour une mesure exacte, multiplier tous les poids par 1,025. Tous les poids doivent être arrondis aux nombres entiers.

NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT

Solvant de nettoyage approuvé de NEXA AUTOCOLOR® ou de PPG.

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS SUR LES COV

Pour assurer la précision du mélange, le meilleur rendement et la conformité aux règlements sur les COV :

- Dans les régions réglementées, utiliser le rapport de mélange approprié.
- N'ajouter ni durcisseur ni diluant supplémentaire, et ne pas s'écarter du rapport de mélange recommandé.
- Éviter d'utiliser des durcisseurs ou des diluants qui ne figurent pas dans le présent résumé de processus.
- Éviter de mettre à la teinte, sauf comme cela est indiqué dans le tableau des gris spectraux.

CES PRODUITS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE PAR DES PROFESSIONNELS.

Produits de scellement mouillé-sur-mouillé HS Plus

REMARQUES GÉNÉRALES SUR LE PROCESSUS

Mélanges PàP	Système standard P565-312x : P210-547x : P850-177x	Système flexibilisé (prémélange P565-312x : P100-2021 dans un rapport de 5 : 1) P565-312x/P100-2021 : P210-547x : P850-177x
Rapport de mélange	3 : 1 : 1	3 : 1 : 1
Catégorie d'usage	Apprêt scellant	Apprêt scellant
Teneur réelle en COV (en g/L)	De 170 à 179	De 151 à 165
Teneur réelle en COV (en lb/gal)	De 1,42 à 1,49	De 1,26 à 1,38
Teneur réglementaire en COV (en g/L) (moins l'eau et les matières exemptées)	De 309 à 326	De 290 à 304
Teneur réglementaire en COV (en lb/gal) (moins l'eau et les matières exemptées)	De 2,58 à 2,72	De 2,52 à 2,54
Densité (en g/L)	De 1335 à 1399	De 1310 à 1375
Densité (en lb/gal)	De 11,14 à 11,68	De 10,93 à 11,47
Poids des COV (en %)	De 52,7 à 55,7	De 53,6 à 58,7
Poids de l'eau (en %)	0,0	0,0
Poids des matières exemptées (en %)	De 39,9 à 42,9	De 41,4 à 47,6
Volume d'eau (en %)	0,0	0,0
Volume des matières exemptées (en %)	De 44,7 à 45,6	De 45,2 à 49,6
Volume des solides (en %)	De 34,4 à 35,9	De 33,1 à 36,7
Poids des solides (en %)	De 44,3 à 47,4	De 41,3 à 46,4
Rendement en pi ² /gal US (1 mil à une efficacité de transfert de 100 %)	De 551 à 576	De 530 à 589

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Consulter les fiches de données de sécurité et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manutention.

- Il peut être nécessaire de mélanger le contenu de l'emballage avec d'autres composants avant que le produit puisse être utilisé. Avant d'ouvrir les emballages, il faut s'assurer de bien comprendre les avertissements des étiquettes et des fiches de données de sécurité de tous les composants, car le mélange présentera tous les risques de chacun de ses composants.
- Une mauvaise utilisation ou manutention, comme des techniques de pulvérisation inadéquates, des mesures d'ingénierie insuffisantes ou un équipement de protection individuelle incomplet, peut créer des conditions dangereuses ou occasionner des blessures.
- Suivre les directives du fabricant de l'équipement de pulvérisation pour prévenir les risques de blessure ou d'incendie.
- Vérifier que la ventilation est adéquate pour contrôler les risques pour la santé et les risques d'incendie.
- Se conformer aux directives de l'entreprise, des fiches de données de sécurité et du fabricant quant au choix et à l'emploi d'un respirateur adéquat. S'assurer que les employés ont reçu la formation nécessaire pour utiliser les respirateurs en toute sécurité et conformément aux exigences de l'entreprise et des autorités compétentes.
- Porter tout l'équipement de protection individuelle approprié, pour protéger les yeux et la peau, par exemple. En cas de blessure, se reporter aux procédures de premiers soins décrites dans les fiches de données de sécurité.
- En tout temps, prendre les précautions qui s'imposent et appliquer les mesures de sécurité et d'hygiène adéquates.

POUR OBTENIR D'URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, OU LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS.

Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale, et utilisant de l'équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et doivent être utilisés selon leur mode d'emploi. Les mises en garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de PPG Industries. Les marches à suivre mentionnées pour l'application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de convenance à des fins particulières. De plus, PPG Industries ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l'utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus.

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez communiquer avec :



Nexa Autocolor — Canada
2301 Royal Windsor Drive Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5

Nexa Autocolor — États-Unis
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149