

MP184 Primer de Superficie de Bajo VOC

Antecedentes

MP184 es un primer de superficie a base de agua de un componente, gris y secado rápido diseñado para usar en áreas restringidas por VOC.

MP184 Primer de Superficie de Bajo VOC

Primer de Superficie

MP184 Primer de Superficie de Bajo VOC

Reductor

Agua Desionizada

Superficies Compatibles

Acero, acero galvanizado y aluminio limpiado, lijado y imprimado

Masilla Rellenadora de Plástico lijada y limpiada

Acabados originales (OEM) y reacabados curados, limpiados y lijados

MP170 Primer Epóxico (se tiene que secar toda la noche - 16 horas)

MP176 Primer Imprimante

MP178 Primer de Plásticos

MX198 Primer Poliéster

MP210 1K Primer Altos Sólidos

MP211 2K Primer Altos Sólidos

Preparación

Limpieza de Superficie

MX190 Limpiador, MX191 Limpiador de Bajo VOC, MX192 Limpiador Plásticos

Lijado

Lija #220 - 320 sobre metal desnudo, acabados viejos y masilla rellena de plásticos

Mezcla

Proporción



El producto está listo para aplicar o mezclado de la siguiente manera:



MP184 : Agua desionizada
10 : 1

Aditivos

Ninguno

Aplicación

Manos



2 - 3 manos húmedas

Presión de Aire



HVLP

8 - 10 psi en la boquilla

Convencional

45 - 55 psi en la pistola

Ajustar la pistola

1.4 - 1.6 mm o equivalente

Tiempo de Secado

Entre Manos



10 Minutos

Secado al Aire



1 hora a 70°F (21°C) para lijar

Limpieza

Limpie líneas y pistola primero con Reductor MR o Solvente MS100 y luego enjuague bien con agua limpia antes de usar productos de base a agua. Después de imprimir, enjuague todo con agua limpia seguido con reductor MR o Solvente MS100. Siga las regulaciones del EPA acerca de almacenar y disponer los productos de base de solventes.

Propiedades

VOC

Directo de Envase/LPA 1.2 lb./ gal.

Aplicado (10:1) 1.2 lb./ gal.

Espesor Secado por cada mano

Aplicado (10:1) 1.5 milésimas

Rendimiento por pie cuadrado a 1 milésima

Aplicado (10:1) 558 pie² / gal., sin desperdicio

SP600

Limitaciones

OMNI™ AU o Primer MX no se pueden mezclar con ningún componente de otras líneas de productos.

Importante

El contenido de este paquete se puede tener que mezclar con otros componentes antes de aplicar el producto. Antes de abrir el envase, asegúrese de entender los mensajes de precaución en las etiquetas de todos los componentes que indicaran los riesgos que se corren al mezclarlo así como cada una de sus partes. El equipo de rociar se debe manejar con cuidado y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Siga las instrucciones de la etiqueta para el uso de respirador. Use protección de ojos y piel. Observe todas las precauciones aplicables.

Consulte la carta de seguridad y las etiquetas para información adicional de seguridad y instrucciones de manejo.

INFORMACIÓN MEDICA O CONTROL DE DERRAMES QUÍMICAS LLAME A (304) 843-1300; EN CANADÁ (514) 645-1320; EN MÉXICO SETIQ (91) 800-00-214.