




Diluyente di Sfumatura 5411

Diluyente di sfumatura aerosol 5421


PRODOTTI

Disponibile sia in latta sia in aerosol, per consentire la massima flessibilità, il nuovo Diluyente di Sfumatura scioglie velocemente i fumi di spruzzatura anche se applicato su supporto lucido, senza lasciare aloni, riducendo drasticamente i tempi del processo di sfumatura e di lucidatura.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

1. Lavare con Predetergente a base acqua 1.931.4501 le aree dove eseguire la sfumatura
2. Lucidare con Pasta Mordente SPP3001 (o equivalente) applicata con tampone d'agnello.
3. Sgrassare con Pulitore Antisiliconico 1.931.3600 e asciugare con un panno pulito
4. Carteggiare con P400-P500 il fondo in precedenza applicato
5. Carteggiare con P800-1000 le aree dove applicare solo il trasparente o il pastello lucido diretto
6. Rettificare i bordi della precedente carteggiatura con abrasivo ultra fine opportunamente inumidito, allargandosi di ulteriori 5 cm.
7. Asciugare e soffiare accuratamente
8. Sgrassare con Pulitore Antisiliconico 1.931.3600 e asciugare con panno pulito.







Diluyente di Sfumatura 5411

Diluyente di sfumatura aerosol 5421

APPLICAZIONE

1. Applicare la base opaca dove necessario, facendo attenzione a non oltrepassare l'area carteggiata con P800-1000
2. Applicare la prima mano di trasparente a copertura della base opaca
3. Applicare la seconda mano di trasparente fino alla zona di intersezione tra P800-P1000 e abrasivo ultra fine
4. Per finitura con smalto lucido diretto applicare due mani fino all'intersezione tra P800-P1000 e abrasivo ultra fine
5. Per finiture lucido diretto applicare due mani fino alla zona di intersezione tra P800-1000 e abrasivo ultra fine.
6. Applicare il **Diluyente di Sfumatura 1.912.5421** (con ugello Ø 0.8/1) bagnando, in una o due passate, l'area dei fumi di spruzzatura del trasparente o dello smalto lucido diretto, oltrepassando l'area trattata con abrasivo ultra fine, fino alla zona lucida
1. In alternativa è possibile utilizzare il **Diluyente di Sfumatura 1.912.5411**, da applicare con passate leggere sul bordo della riparazione.
2. **IMPORTANTE:** non utilizzare aria compressa per accelerare l'appassimento del diluente.



ESSICCAZIONE E LUCIDATURA

Per ridurre il rischio di strappi dell'area sfumata, è necessario stabilizzare con IR per 10' a 80-90°C l'area di sfumatura anche dopo l'essiccazione a forno

Lucidare l'area con Fast Polish SPP3004 (o polish equivalente) applicato con tampone nero. Se l'area ritoccata presenta una scarsa distensione dei fumi di spruzzatura, è possibile iniziare la lucidatura utilizzando la Pasta Abrasiva Media SPP3002 (o pasta equivalente) applicata con tampone arancio o agnello.

INFORMAZIONI IN MATERIA DI VOC

Diluyente di Sfumatura aerosol 5421

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.e) nella forma pronta all'uso è pari a 840g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è pari a 840g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.

Diluyente di Sfumatura 5411

Questo prodotto non rientra in quanto previsto dalla Direttiva EU 2004/42 e di conseguenza non ha una classificazione prodotto per contenuto di COV. Questi prodotti possono essere utilizzati da utilizzatori professionali per la riparazione di autoveicoli.



SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: www.maxmeyer.com

Per ulteriori informazioni contattare:
PPG Italia Sales & Services srl
Via A. De Gasperi 17/19
20020 Lainate (MI)
Tel. 02 9317921
Fax 02 93179255

Il logo MaxMeyer® è un logo registrato di PPG Industries. Ohio, Inc.
2014 PPG Industries. Tutti i diritti riservati.



Prodotti esclusivamente per uso professionale